

樣品檢驗報告

委託單位：國立中興大學環安中心
計畫名稱：※
採樣單位：上準環境科技股份有限公司
採樣地點：※

專案編號： ERSD105M0266

報告編號： R1050266M11

採樣時間： 105 年 04 月 06 日 09 時 20 分
至 105 年 04 月 06 日 11 時 05 分

收樣時間： 105 年 04 月 06 日 15 時 40 分

報告日期： 105 年 04 月 12 日

本報告經本檢驗室簽發，結果如附頁，本報告含封面1頁，樣品檢驗報告3頁，備註1頁，共計5頁，報告分離使用無效，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

江光華 (2012/4/12)

上準環境科技股份有限公司
檢驗室主任

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：江光華
檢驗室主任：江光華




上準環境科技股份有限公司

SUN DREAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORPORATION

台中市西屯區工業 36 路 41 號

聯絡電話：(04)2358-2525 聯絡人：吳令惠

室內空氣品質巡檢測定紀錄表



專案編號: ERSD105M0266

巡查檢驗日期: 105 年 04 月 06 日

巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5

溼度(%): 63.0

委託單位名稱: 國立中興大學環安中心

公告場所別: 圖書館


儀器型號: IAQ-01(Met One) IAQ-02(Yes Air) 其他:

電力: 正常 異常

採樣點編號		污染物	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
	室外	圖書館外	09:20	09:22	457	<0.01	<0.01	0.35	<0.01	25.1	13.1	
1		5F 閱覽區-台灣文史資料區旁	09:26	09:28	558	<0.01	<0.01	0.34	<0.01	7.3	1.5	
2		5F 閱覽區-禁止使用筆記型電腦區域	09:33	09:35	558	<0.01	<0.01	0.32	<0.01	5.8	1.7	
3		5F 閱覽區-800 類	09:38	09:40	552	<0.01	<0.01	0.29	<0.01	2.3	1.6	
4		4F 閱覽區-500 類	09:42	09:44	608	<0.01	<0.01	0.24	<0.01	8.0	1.6	
5		4F 閱覽區-音樂欣賞頻道	09:46	09:48	556	<0.01	<0.01	0.22	<0.01	10.6	1.6	
6		4F 閱覽區-400 類	09:50	09:52	610	<0.01	<0.01	0.17	<0.01	3.8	1.1	
7		3F 閱覽區-閱報區	09:54	09:56	556	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	5.5	1.6	
8		3F 閱覽區-中文現刊區	09:58	10:00	552	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	5.0	1.3	
9		3F 閱覽區-過刊區 B28 書架旁	10:02	10:04	560	<0.01	<0.01	0.10	<0.01	2.8	1.6	
10		2F 閱覽區-資料檢索區旁	10:06	10:08	554	<0.01	<0.01	0.10	<0.01	2.7	1.8	

上準環境科技股份有限公司

室內空氣品質巡檢測定紀錄表



專案編號: ERSD105M0266

巡查檢驗日期: 105 年 04 月 06 日

巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5

溼度(%): 63.0


委託單位名稱: 國立中興大學環安中心

公告場所別: 圖書館

儀器型號: IAQ-01(Met One) IAQ-02(Yes Air) 其他:

電力: 正常 異常

採樣點編號	污染物	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
11	2F 閱覽區-歐盟資料專區	10:09	10:10	608	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	11.7	2.4	
12	2F 閱覽區-西文過刊區 500 類 B38 書架旁	10:11	10:13	552	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	4.2	1.6	
13	2F 閱覽區-密集書庫旁	10:15	10:17	605	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	4.4	1.2	
14	1F 參考櫃台前	10:19	10:21	614	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	8.2	2.2	
15	1F 閱覽區-中文參考書	10:22	10:24	610	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	7.0	2.1	
16	1F 閱覽區-西文參考書	10:25	10:27	610	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	8.9	2.0	
17	1F 閱覽區-學位論文	10:28	10:30	558	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	4.2	2.0	
18	1F 大廳-借還書櫃台前	10:32	10:34	606	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	8.2	2.3	
19	BF 興閱坊-知識吧	10:37	10:39	606	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	12.2	3.5	
20	BF 興閱坊-悅讀區	10:41	10:43	608	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	9.0	3.2	
21	BF 興閱坊-愛學區	10:47	10:49	608	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	10.1	3.1	



上準環境科技股份有限公司

室內空氣品質巡檢測定紀錄表

專案編號: ERSD105M0266

巡查檢驗日期: 105 年 04 月 06 日

巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5

溼度(%): 63.2

委託單位名稱: 國立中興大學環安中心

公告場所別: 圖書館

儀器型號: IAQ-01(Met One) IAQ-02(Yes Air) 其他:

電力: 正常 異常

採樣點編號	污染物	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
22	BF-自習室-前段	10:51	10:53	550	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	5.4	3.0	
23	BF-自習室-中段 1	10:54	10:56	558	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	5.5	4.0	
24	BF-自習室-中段 2	10:58	11:00	610	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	6.4	4.6	
25	BF 自習室-後段	11:03	11:05	714	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	7.4	4.6	
以下空白											



上準環境科技股份有限公司

SUN DREAM ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CORPORATION

樣品檢驗報告

專案編號：ERSD105M0266

報告編號：R1050266M11

備註：

1. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

報告專用章
上準環境科技(股)公司
負責人：江光華
檢驗室主任：江光華

上準環境科技股份有限公司

室內空氣品質巡檢測定紀錄表

專案編號: ERSD105M0>66 巡查檢驗日期: 105年4月6日 巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5 溼度(%): 63.0
委託單位名稱: 國立中央大學圖書館 公告場所別: 圖書館
儀器型號: IAQ-01(Met One) IAQ-02(Yes Air) 其他: 電力: 正常 異常

採樣點編號	採樣點名稱	污染因子	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
室外	圖書館外		0920	0922	457	<0.01	<0.01	0.35	<0.01	25.1	13.1	
1	5F閱覽區-台灣文史資料區		0926	0928	558	<0.01	<0.01	0.34	<0.01	7.3	1.5	
2	5F閱覽區-禁止使用筆電區		0933	0935	558	<0.01	<0.01	0.32	<0.01	5.8	1.7	
3	5F閱覽區-800類		0938	0940	552	<0.01	<0.01	0.29	<0.01	2.3	1.6	
4	4F閱覽區-500類		0942	0944	608	<0.01	<0.01	0.24	<0.01	8.0	1.6	
5	4F閱覽區-音樂欣賞頻道		0946	0948	556	<0.01	<0.01	0.22	<0.01	10.6	1.6	
6	4F閱覽區-400類		0950	0952	610	<0.01	<0.01	0.17	<0.01	3.8	1.1	
7	3F閱覽區-閱報區		0954	0956	556	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	5.5	1.6	
8	3F閱覽區-中文現刊區		0958	1000	552	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	5.0	1.3	
9	3F閱覽區-過刊區B-精裝		1002	1004	560	<0.01	<0.01	0.10	<0.01	2.8	1.6	
10	2F閱覽區-資料檢索區		1006	1008	554	<0.01	<0.01	0.10	<0.01	2.7	1.8	

委託單位人員簽名: 吳東霖



巡查檢驗人員簽名: 洪振華

上準環境科技股份有限公司

室內空氣品質巡檢測定紀錄表

專案編號: ERSD105M0266
委託單位名稱: 國立中央大學環境中心
儀器型號: IAQ-01(Met One) IAQ-02(Yes Air) 其他:
巡查檢驗日期: 105年4月6日
公告場所別: 圖書館
巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5
溼度(%): 62.0
電力: 正常 異常

採樣點編號	污染物	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
11	2F閱覽區-西文參考書區	1009	1010	608	<0.01	<0.01	0.09	<0.01	11.7	2.4	
12	2F閱覽區-西文過刊區500類	1011	1013	552	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	4.2	1.6	
13	2F閱覽區-密集書庫	1015	1017	605	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	4.4	1.2	
14	1F參考櫃前	1019	1021	614	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	8.2	2.2	
15	1F閱覽區-中文參考書	1022	1024	610	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	7.0	2.1	
16	1F閱覽區-西文參考書	1025	1027	610	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	8.9	2.0	
17	1F閱覽區-學位論文	1028	1030	558	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	4.2	2.0	
18	1F大廳-借還書櫃前	1032	1034	606	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	8.2	2.3	
19	BF興閱坊-知識吧	1037	1039	606	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	12.2	3.5	
20	BF興閱坊-悅讀區	1041	1043	608	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	9.0	3.2	
21	BF興閱坊-愛學區	1047	1049	608	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	10.1	3.1	

委託單位人員簽名: 邱東津 4/6



巡查檢驗人員簽名: 吳令惠

上準環境科技股份有限公司

室內空氣品質巡檢測定紀錄表

專案編號: ERSD105M0266

巡查檢驗日期: 105年4月6日

巡檢環境條件: 溫度(°C): 25.5

溼度(%): 63.2

委託單位名稱: 國立中央大學環境中心

公告場所別: 圖書館

儀器型號: IAQ-01(Met One)

IAQ-02(Yes Air)

其他:

電力: 正常 異常

採樣點編號	污染物	開始時間	終止時間	CO ₂ (ppm)	CO (ppm)	HCHO (ppm)	TVOC (ppm)	O ₃ (ppm)	PM ₁₀ (µg/m ³)	PM _{2.5} (µg/m ³)	備註
23	BF-自習室-前段	1053	1053	550	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	5.4	3.0	
23	BF-自習室-中段1	1054	1056	558	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	5.5	4.0	
24	BF-自習室-中段2	1058	1100	610	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	6.4	4.6	
25	BF-自習室-後段	1103	1105	714	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	7.4	4.6	

委託單位人員簽名: 邱東津



巡查檢驗人員簽名: 吳令惠

空氣監測照片說明

檢驗專案編號： ERSD105M0266



測站：5F 閱覽區-台灣文史資料區旁



測站：5F 閱讀區-禁止使用筆記型電腦區域



測站：5F 閱覽區-800 類



測站：4F 閱覽區-500 類



測站：4F 閱覽區-音樂欣賞頻道



測站：4F 閱覽區-400 類

空氣監測照片說明

檢驗專案編號： ERSD105M0266



測站：3F 閱覽區-閱報區



測站：3F 閱覽區-中文現刊區



測站：3F 閱覽區-過刊區 B28 書架旁



測站：2F 閱覽區-資料檢索區旁



測站：2F 閱覽區-歐盟資料專區



測站：2F 閱覽區-西文過刊區 500 類 B38 書架旁

5

空氣監測照片說明

檢驗專案編號： ERSD105M0266



測站：2F 閱覽區-密集書庫旁



測站：1F 參考櫃檯前



測站：1F 閱覽區-中文參考書



測站：1F 閱覽區-西文參考書



測站：1F 閱覽區-學位論文



測站：1F 閱覽區-借還書櫃檯前

空氣監測照片說明

檢驗專案編號： ERSD105M0266



測站：BF 興閱訪-知識吧



測站：BF 興閱訪-悅讀區



測站：BF 興閱訪-愛學區



測站：BF 自習室-前段



測站：BF 自習室-中段 1



測站：BF 自習室-中段 2

空氣監測照片說明

檢驗專案編號： ERSD105M0266



測站：BF 自習室-後段



測站：圖書館外

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.